

Sehr geehrte Kundinnen/Kunden,

im Rahmen der ständigen Qualitätskontrollen unserer Produkte, wurde festgestellt, dass es in einzelnen Fällen zu einem Kontakt eines Kabels mit dem Wassertank kommen kann und es in dessen Folge dann zu einem Kurzschluss kommt.

Bitte prüfen Sie daher, ob Sie das nachstehend näher bezeichnete Gerät im Besitz haben.

Es handelt sich um einen **Wasserkocher** der Marke:

exQUISIT
mehr als nur eine Marke

Modelbezeichnung:

WK 3301 wei (weiß)



Modelbezeichnung:

WK 3301 swi (schwarz)





Betroffen sind die Geräte mit dem Batchcode:

WK 3301 wei 215541806

WK 3301 swi 215611806

Den Batchcode finden Sie unterhalb des Wasserkocherbehälters oder auf der Kartonunterseite.



Weitere Hinweise:

www.exquisit-info.de

Sollten Sie also ein solches Gerät gekauft haben, nehmen Sie bitte mit dem **Verkäufer** des Gerätes Kontakt auf. Sie erhalten bei Rückgabe des Gerätes selbstverständlich ein neues Gerät.

Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Mühe.

GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG

August-Thyssen-Str. 8

41564 Kaarst